





|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 27.06.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |

Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

AC Supply  
Power Sources

|         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| 470,545 | H545-7215-010 - 3 | Blatt: 1   |
|         |                   | von 22 Bl. |





|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 27.06.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |


Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

AC Circuits  
Shore/Gen Switch./Panel 1

|         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| 470,545 | H545-7215-010 - 3 | Blatt: 2   |
|         |                   | von 22 Bl. |








|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 27.06.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |


Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

AC Circuits  
Appliances, waterheater

|         |  |                   |  |        |     |
|---------|--|-------------------|--|--------|-----|
| 470,545 |  | H545-7215-010 - 3 |  | Blatt: | 5   |
|         |  |                   |  | von 22 | Bl. |



|      |                                  |            |            |             |                                                       |                            |   |         |                   |            |
|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---|---------|-------------------|------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 | Datum      | 29.09.2009  | Hanse Yachts AG<br>Salinenstr. 22<br>17489 Greifswald | AC Circuits<br>Aircon/Bus2 | = | 470,545 | H545-7215-010 - 3 | Blatt: 6   |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 | Gezeichnet | C. Jullmann |                                                       |                            |   |         |                   |            |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 | Geprüft    |             |                                                       |                            |   |         |                   |            |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name       | Genehmigt   |                                                       |                            |   |         |                   | von 22 Bl. |




|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 27.06.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |


Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald


DC Maindistribution  
Batteries, Main fuses, Chg.conv.

|         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| 470,545 | H545-7215-010 - 3 | Blatt: 7   |
|         |                   | von 22 Bl. |




|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                    |         |                   |                        |                   |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 22.10.2009  | Hanse Yachts AG<br>Salinenstr. 22<br>17489 Greifswald | DC Mairdistribution<br>DC negative |         |                   | =                      |                   |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |                                                       |                                    |         |                   | + DC Main distribution | Subassembly panel |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |                                                       |                                    |         |                   |                        |                   |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |                                                       |                                    | 470,545 | H545-7215-010 - 3 | Blatt: 8<br>von 22 Bl. |                   |





|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                           |         |                   |      |        |     |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|-----|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 24.10.2009  | Hanse Yachts AG<br>Salinenstr. 22<br>17489 Greifswald | Motor/Generator<br>12V circuits, ER light |         |                   | =    |        |     |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |                                                       |                                           |         |                   | + ER |        |     |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |                                                       |                                           |         |                   |      |        |     |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |                                                       |                                           | 470,545 | H545-7215-010 - 3 |      | Blatt: | 10  |
|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                           |         |                   |      | von 22 | Bl. |




|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 01.10.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |

Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald


DC lightning circuits  
Breakerpanel, Lightning

|         |  |                   |  |        |     |
|---------|--|-------------------|--|--------|-----|
| 470,545 |  | H545-7215-010 - 3 |  | Blatt: | 11  |
|         |  |                   |  | von 22 | Bl. |



DC Breakerpanel  
Philippi Hanse DC gross\_B

|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                                              |         |  |                   |  |   |  |            |  |  |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------|--|---|--|------------|--|--|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 01.10.2009  | Hanse Yachts AG<br>Salinenstr. 22<br>17489 Greifswald | DC circuits, sanitary/galley<br>Breakerpanel Galley/Sanitary |         |  |                   |  | = |  |            |  |  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |                                                       |                                                              |         |  |                   |  | + |  |            |  |  |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |                                                       |                                                              |         |  |                   |  |   |  |            |  |  |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |                                                       |                                                              |         |  |                   |  |   |  |            |  |  |
|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                                              | 470,545 |  | H545-7215-010 - 3 |  |   |  | Blatt: 12  |  |  |
|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                                              |         |  |                   |  |   |  | von 22 Bl. |  |  |





|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 19.10.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |

Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

DC circuits, sail/navigation/misc.  
Breakerpanel, sail/navigation/misc.

|         |                   |                         |
|---------|-------------------|-------------------------|
| 470,545 | H545-7215-010 - 3 | Blatt: 13<br>von 22 Bl. |
|---------|-------------------|-------------------------|







|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 22.10.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |

Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

DC circuits, sail  
Winches

|         |  |                   |  |        |     |
|---------|--|-------------------|--|--------|-----|
| 470,545 |  | H545-7215-010 - 3 |  | Blatt: | 15  |
|         |  |                   |  | von 22 | Bl. |







|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 03.11.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |

Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

DC circuits, lightning aft.  
Aft.cab., deck aft.

|         |  |                   |  |        |     |
|---------|--|-------------------|--|--------|-----|
| 470,545 |  | H545-7215-010 - 3 |  | Blatt: | 17  |
|         |  |                   |  | von 22 | Bl. |







|      |                                  |            |      |            |             |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 21.10.2009  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |

Hanse Yachts AG  
Salinenstr. 22  
17489 Greifswald

DC circuits, lightning fwd.  
Fwd., deck fwd.

|         |  |                   |  |        |     |
|---------|--|-------------------|--|--------|-----|
| 470,545 |  | H545-7215-010 - 3 |  | Blatt: | 19  |
|         |  |                   |  | von 22 | Bl. |





|      |                                  |            |      |            |             |                                                       |                                                 |   |  |            |
|------|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--|------------|
| 3    | Sicherung Ladegerät Bug geändert | 10.03.2010 |      | Datum      | 24.10.2009  | Hanse Yachts AG<br>Salinenstr. 22<br>17489 Greifswald | Tank/Batterie Monitor, 12V outlet<br>Tanksender | = |  | Blatt: 21  |
| 2    | Zwischenstecker, Steckdosen      | 10.12.2009 |      | Gezeichnet | C. Jullmann |                                                       |                                                 |   |  |            |
| 1    | Vor Umstellung, Panelstecker     | 12.11.2009 |      | Geprüft    |             |                                                       |                                                 |   |  |            |
| Rev. | Änderung                         | Datum      | Name | Genehmigt  |             |                                                       |                                                 |   |  | von 22 Bl. |